

asumir riesgos **No** es parte del trabajo



LO TU
prevención de
caídas de altura

Comprueba siempre las causas de las caídas en:


1

escaleras



2

huecos



3

andamios de
borriquetas



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAETAKO SALA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES



OSALAN

LANERAKO SEGURITASUN ETA
OSASUNERAKO EUSKAL ERAKINDEA
INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORALES



Euskadi

ConfeBask

ascobi
biaba

Arriskuan jartzea Ez da zure lana



LOTU
goitik beherako
erorketen prebentzioa

Ikusi zein diren erorketaren
arrazoiak ondoko kasuetan:

1

eskailerak



2

zuloak



3

asto-aldamioak



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES



OSALAN

LANEKO SEGURITASUN ETA
OSASUNEKO ERKAL-ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORALES



euskadiko langile komisioak



Euskadi

ConfeBask

ascobi bieba

asumir riesgos


No es parte del trabajo

lista de comprobación

LOTU


prevención de caídas de altura

3 andamios de borriquetas



- Materiales sólidos (verticales y horizontales) metálicos.
- Situada en superficie antideslizante
- Altura inferior a 2 mts.
- Superficie mínima 50 x 60 cmts.
- Entorno libre de obstáculos
- Materiales (verticales y horizontales) anclados o atados
- Inspección constante

las plataformas no deben



- Improvisarse con escaleras, bidones, palés, pilas de materiales...
- Componerse de otras plataformas apiladas
- Utilizarse en andamios colgantes o suspendidos

